
(ハイトルク)サーボ
サーボ/スピコン
(ハイトルク対応)受信機
FPGAへ
BEC電源
(電源/GNDは一箇所
接続されていればよい)
Ch.1
Ch.8
IN
OUT
信号線
+5V
GND